
7563 T2, T3, 7564,7566
Chuck, Spindle, and
Gear Assembly
12
11
6
30
10
29
50
16
19
20
51
40
17
54
28
36
35
34
57
26
27
37
38
13
14
15
31
3B
3
22
2
23
33
32
21
8
1
18
39
4
46
4A
44
52
35
39
43
47
48
5
49
4C
58